

## Avslut av punkt till styrelsen 2025 02 05 "Angående trafiksituation och skyltning i Kronetorp"

Nedan fråga ang. hastigheter och skyltning inom Kronetorp är löst efter samtal med Burlövs kommun. Det innebär att:

- **Skyltar ang. hastighetsgräns 40 km sätts upp i området under mars månad.**
- **Skylt "Välkommen till Kronetorp" sätts upp vid infart till Kronetorp från lundavägen under mars månad.**
- **Skyltning vid infart från huvudled vid av- och påfart motorväg ändras ej. Denna väg är privatägd och kan inte skyltas upp.**

### Bakgrund

BID Kronetorp har fått fråga om hastighetsgränser och skyltning i området. Det finns ett bekymmer enligt boende att bilförare inte observerar att den skyltning som finns på Lundavägen gällande 40 km även gäller inom Kronetorpsområdet. Det upplevs att många "drar på" när de kör genom området på väg till och från bostäder. Även taxi och budbilar upplevs köra för fort.

En önskan är att skyltar tydliggör vid infart och även inne på området hastighetsgräns. Önskan finns även att inre delar av området med tanke på barn i området skyltas med hastighetsgräns 30 km. Detta gäller både infart från Lundavägen samt infart från huvudled vid av- och påfart till motorväg.

På båda infarter önskas även bättre skyltning gällande området. Förslag är skylt vid infart från Lundavägen med text: Välkommen till Kronetorp (Bild 1) och att skylt vid andra infarten även får skylt infart Kronetorp (Bild 2). Här bör även 40 km gräns sättas samt 30 km närmre förskolan i området (Bild 3).

Förslag med bättre skyltning och hastighetsbegränsning ligger i linje med BID Kronetorps Aktivitetsplan för 2024–2025, beskrivna under punkter 7 & 10 där trafikstråken kopplad till trygghet granskas med fokus på "tydlig skyltning" bland annat med just skylt "Välkommen till Kronetorp" samt att se över hastighetsgränser i området.



1. Infart till Kronetorp föreslås få skylt med hastighetsreglering samt skylt Välkommen till Kronetorp



2. Skylt visar enbart till Burlövs egna hem. Här bör informeras om infart även till Kronetorp, se även nästa bild



3. Vid infarten med ny skylt till Kronetorp bör även skylt om hastighetsgräns sättas